AUSGEGEBEN AM 31. DEZEMBER 1921

DEUTSCHES REICH



REICHSPATENTAMT

PATENTSCHRIFT

— 기<u></u> 346472 —

KLASSE 30k GRUPPE 3

Hermann August Metz in New York, V. St. A. Nadel für Injektionsspritzen.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 26. August 1919 ab.

Für diese Anmeldung ist gen all dem Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 die Priorität auf Grund der Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 10. Mai 1917 beansprucht.

Es gibt Nadeln für Injektionsspritzen mit einem auf der Nadel angebrachten Anschlag. Nach der Erfindung ist der Anschlag fest und unverschiebbar auf der Nadel in einem solchen 5 Abstande zwischen dem Nadelhalter und der Nadelspitze angeordnet, daß dab i der Doppelzweck erreicht wird, die Einstichliefe der Nadel in das Gewebe zu begrenzen und das Herausziehen der Nadelspitze aus dem Gewebe zu ermöglichen, wenn die Nadel am Einspannende abbricht.

In der Zeichnung ist eine Ausführungsform der Erfindung dargestellt, und zwar zeigt

Abb. 1 eine Seitenansicht de: Erfindungs-15 gegenstandes in der Arbeitsstellung, während Abb. 2 ein achsialer Längsschn tt und

Abb. 3 eine Draufsicht der Nedel mit dem Halter ist.

Das dicke Ende 11 der röhrenfö migen Nadel 20 To ist in bekannter Weise in der a :hsialen Bohrung 12 des nach vorn verjüngten Endes des Nadelhalters 14 befestigt, welch x mit dem üblichen Innengewinde 15 zum Aufschrauben auf das Mundstück 16 der Injektionsspritze ver-25 sehen ist. Um nun einmal die Einstechtiefe der Nadel 10 in das Gewebe 17 zu begrenzen und das andere Mal beim Abbrechen der Nadel an dem Einspannende leichtes und bequemes Herausziehen der abgebrochenen Natiel aus dem 30 Gewebe zu ermöglichen, ist gemäß der Erfindung in geeignetem Abstande vom Nad lhalter zwi schen diesem und der Nadelspitze ein Anschlag 18 fest und unverschiebbar auf der Nadel angeordnet. Zweckmäßig ist der Anschlag 18

scheibenförmig mit abgerundeten Kanten aus- 35 gebildet. Er begrenzt beim Einstechen der Nadel in das Gewebe die Einstechtiefe, und falls die Nadel abbricht, was meist am Einspannende erfolgt, ermöglicht er es, den abgebrochenen Teil sicher aus dem Gewebe heraus- 40 zuzichen, so daß ein nachträglicher operativer Eingriff zur Entsernung der Nadelspitze unnötig wird. Um Verletzungen des Knochens oder der Knochenhaut beim Einstich der Nadel auszuschließen, ist auf dem Halter 14 eine 45 Strichmarke 22 vorgesehen, welche es ermöglicht, die jeweilige Lage der Schrägfläche 21 an der Nadelspitze 20 auch bei eingestochener Nadel feststellen zu können, indem die Nadel so im Halter befestigt wird, daß die Schräg- 50 fläche zr an der Spitze sich unten befindet, wenn die Strichmarke 22 oben ist, wie Abb. 3 es erkennen läßt.

PATENT-ANSPRUCH:

Nadel für Injektionsspritzen mit einem auf der Nadel angebrachten Anschlag, dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlag (18) fest und unverschiebbar auf der Nadel 60 in einem solchen Abstand zwischen dem Nadelhalter (13, 14) und der Nadelspitze (20) angeordnet ist, daß er den Doppelzweck erreicht, die Einstichtiefe der Nadel in das Gewebe zu begrenzen und das Herauszichen 65 der Nadelspitze aus dem Gewebe zu ermöglichen, wenn die Nadel am Einspannende abbricht.

Hierzu i Blatt Zeichnungen.

SEN IN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL

Zu der Patentschrift 346472 Kl. 30k Gr. 3




Abb. 2.




Abb. 3.



PHOTOGR. DR! CK DER REICHSDRUCKERET.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.